



Technische Information

Modell	Gruppe	Progressiv Nr.	Kampagne Nr.	Datum
458 ITALIA	9	1835	336	August 2010


Betreff: Entlüftungsklappe

Im Rahmen der Produktverbesserung ist der unten beschriebene Eingriff an den Fahrzeugen 458 Italia ab Produktionsbeginn bis Assembly Nr. 93364 erforderlich.

Der Arbeitsgang besteht im Austausch der Entlüftungsklappe auf dem vorderen Element der hinteren Radführung links.

Um diese Maßnahme durchzuführen wird der Kit Entlüftungsklappe Zeichn. Nr. 70001910 benötigt, bestehend aus – Abb. 1:

- (A) 1 Entlüftungsklappe Zeichn. Nr. 83780000
- (B) 1 Abdeckung Entlüftungsklappe Zeichn. Nr. 83003800
- (C) 1 Schelle Zeichn. Nr. 13430770
- (D) 3 Schrauben Zeichn. Nr. 11566224
- (E) 3 Klammern Zeichn. Nr. 14370874




Vorgehensweise.

- Das vordere Element der hinteren linken Radführungen abnehmen (wie nach Abschnitt E3.05 Step 3 des Werkstatthandbuchs).
- Die Entlüftungsklappe vom vorderen Element der hinteren Radführung links entfernen – Abb. 2.





- Nachdem man die Befestigungsmutter und die entsprechende Schraube gelöst hat, den Leitungsbügel (F) aus dem hinteren Radkasten links entfernen – Abb. 3.



➤ Den Stutzen (G) von der Entlüftungsleitung (H) abnehmen – Abb. 4 und 4a.

NB.: Ein geeignetes, NICHT scharfkantiges Werkzeug verwenden, damit die Gummileitung nicht beschädigt wird.


Den Hebel am Stutzen (G) ansetzen und NICHT an der Gummileitung (H) - Abb. 4 und 4a.





➤ Das vordere Element der hinteren linken Radführungen wieder montieren (wie nach Abschnitt E3.05 Step 4 des Werkstatthandbuchs).

NB.: Darauf achten, dass die Entlüftungsleitung (H) aus dem Sitz der Entlüftungsklappe austreten kann – Abb. 5.

Die 3 Klammern (E) Zeichn. Nr. 14370874 anbringen – Abb. 5.





➤ Die Entlüftungsleitung (H) auf dem Bügel (L) positionieren, der sich an der Entlüftungsklappe (A) Zeichn. Nr. 83780000 befindet – Abb. 13 und 13a.




- Darauf achten, dass der Gummizahn (M) der Entlüftungsleitung (H) EXAKT wie in Abb. 14 und 14a dargestellt positioniert ist.


Der Zahn (M) muss sich in Höhe der Öse (N) auf dem Bügel (L) befinden.



- Die Schelle (C) Zeichn. Nr. 13430770 einfügen und die Entlüftungsleitung auf die starre Leitung der Entlüftungsklappe aufsetzen – Abb. 15.



- Die Schelle (C) schließen – Abb. 16.



- Die Entlüftungsklappe in das vordere Element der hinteren Radführung links einfügen, die Schraube (D) Zeichn. Nr. 11566224 einsetzen und sie mit dem Anzugsmoment von 5 Nm Klasse A festziehen – Abb. 17.



- Auf der Entlüftungsklappe die Abdeckung (B) positionieren, die 2 Schrauben (D) Zeichn. Nr. 11566224 einsetzen und mit dem Anzugsmoment von 5 Nm Klasse A festziehen – Abb. 18.

