

Betreff: Benzinleitung für Druckregler Fahrzeug F 40

Ab Fahrzeug F 40 mit Motor-Nr. **22.600** wird die Benzinleitung zur Verbindung mit dem Druckregler Zchnng. Nr. 146358 + Befestigungsschelle Zchnng. Nr. 1/21749/90 als Ersetzung der Leitung Zchnng. Nr. **136849** montiert..

Das neue Teil unterscheidet sich dadurch, daß es kein Drahtgeflecht aufweist, wobei eine höhere Zuverlässigkeit und eine bessere Dichtigkeit im Vergleich zu der vorigen Version ermöglicht werden.

Alle Fahrzeuge mit Motor-Nr. vor 22.600 müssen aktualisiert werden.

Alle zur Aktualisierung der Ihnen gelieferten Fahrzeuge (siehe beiliegende Aufstellung) notwendigen Teile werden Ihnen direkt von unserem Ersatzteildienst geliefert.

Der Ersatz soll mit S.G. unter Angabe folgender Daten vorgenommen:

- **Ersatz der Leitung für Druckregler Fahrzeug F 40**
- Ausgabekode-Nr. **23**
- Störungskode-Nr. **1.4.78.01**
- Arbeitskode-Nr. **1.4.78.1 (Dauer 0,8 St.)**

Fg.-Nr. 84 090

V am 27.05.92 