

Änderungsmitteilung Nr. **86**

Datum : **1 - 6 - 1990**

Betreff : **Dichtring auf seitlichem Differentialflansch**

Fahrzeugtyp : **Testarossa**

Änderungs-
beginn ab.

Modell	Testarossa				
Zone					
Fahrgestellnr.	84896				
Getriebe nr.	5097				
Assembly nr.	1736				

Beschreibung : Montage neuer Dichtringe auf Differentialflanschen mit spezifischen "Rändelungen" für die Drehrichtungen angefangen.

Grund : Verbesserung der Dichte

ALTE TEILE			NEUTEILE		
ref. abb	Zeichnung	Bezeichnung	ref. Abb	Zeichnung	Bezeichnung
	125077	Dichtring auf Differentialflansch (rechts und links)		141509	Dichtring auf Differentialflansch links
				133628	Dichtring auf Differentialflansch rechts

Ersatzteilverfahren :

Ersatzteilkatalog : **Kat. 587/90 (Tafel 31)**

Ausgabe :

Anlage :