



Modell
Model

**360modena / 360spider
Challenge Stradale**

VERTRAULICH
CONFIDENTIAL

Gruppe
Area

Progressiv Nr.
Progressive no.

Datum
Date

Mai 2004

9

1222/A

KORREKTUR

Betreff: Austausch Radio Becker pro CD 6140

Hiermit übersenden wir Ihnen eine korrigierte Technische Information, da in der Originalfassung Fahrzeuge vermerkt waren, welche nicht betroffen sind.

In der Anlage finden Sie nun die korrigierte Liste der betroffenen Fahrzeuge.

Bezugnehmend auf unser Technische Information Nr. **1196** aus **Oktober 2003** wurde nun zusammen mit unserem Zulieferer Becker entschieden, dass aus den erwähnten Gründen (Verlust der Loudness Funktion) alle betroffenen Fahrzeuge aktualisiert werden indem das Radiogerät gegen ein neues ersetzt wird.

Die betroffenen Fahrzeuge liegen zwischen Assembly-Nr. **51521** und **52459** (Auflistung aller deutschen Fahrzeug ab Seite 2).

Zur Durchführung der Umrüstung liefert uns Becker nur das Radiogerät (mit neuer Ferrari ET-Nr. **208376**, gültig nur für die Umrüstaktion) ohne das Frontteil. Beinhaltet ist jedoch die neue Code Karte; die Verpackung erfolgt wie gewohnt "Shock Proof".

Durchführung der Aktion

- Zum Austausch des Radios verfahren Sie wie in der Radioanleitung beschrieben und montieren am neuen Radio das Frontteil des Originalradios.

Serviceregeln

- Unser ET-Lager wird automatisch in Abhängigkeit Ihrer Fahrzeugverkäufe die Radios verschicken.
Sie erhalten 80% des Materials Ihrer verkauften Fahrzeuge.
Sind von Ihnen weniger als 10 Fahrzeuge betroffen, erhalten Sie alle Geräte für Ihre verkauften Fahrzeuge.
- Das ausgetauschte Radio muss mit den Altteilen ohne Beschädigungen in der Originalverpackung "Shock Proof" zusammen mit der alten Code Karte zurückgeschickt werden.
- Die Bedienungsanleitung behält der Kunde, da unverändert.
- Beim Einreichen des betreffenden Garantieantrages muss der neue Radiocode angegeben werden damit unser Datenarchiv aktualisiert werden kann.

Note : Werden die letzten 3 aufgeführten Punkte nicht eingehalten, muss der von Ihnen eingereichte Garantieantrag leider abgelehnt werden.

- Fahrzeuge, welche in Technischer Information Nr. **1196** aufgeführt sind, von Ihnen aber keine Informationen gemeldet wurden, sind von der hier beschriebenen Aktion nicht beinhaltet.

Die Kosten für diese Umrüstung bitten wir folgendermassen in Garantie einzureichen:

- Cost Code **23**
- Aktions Nr. **117**
- Defekt Teil **950044**
- Defekt Code **01**
- Operationscode **9500449**
- Zeit **0,3 h**

Wir bitten diese Umrüstung unbedingt bis **31. Juli 2004** abzuschliessen.