


Modell
Model:**360 alle Versionen und
Challenge Stradale**VERTRAULICH
CONFIDENTIALGruppe
Area: Progression No.
Progressione nr:Datum
Date: Juni 2004

1 1236

Betreff: Befestigungsschrauben Zahnriemenspanner links (Zylinderbank 5-8)

Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass zur verbesserten Zuverlässigkeit der **Befestigung des linken Zahnriemenspanners**, ET-Nr. **192920**, neue Schrauben mit einer höheren mechanischen Festigkeit eingeführt wurden.

Diese neuen Schrauben (ET-Nr. **205693** und **185234**) als Ersatz für die vorigen (ET-Nr. **125506** und **16044234**) bestehen aus **R120** anstatt **R80/100** und tragen eine **gelbe oder silberne Verzinkung**.




Wir bitten die Schrauben bei nächster Gelegenheit auszutauschen.

Diese Umrüstung betrifft eine Insel von Fahrzeugen mit Motornummer von **75740** bis **78750** (siehe Seite 3 der Anlage), welche bereits mit dem neuesten Riemenpanner ausgerüstet sind.

Vorgehensweise

Bitte denken Sie bei der Umrüstung der Schrauben daran, dass das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment der Schrauben **25 Nm** beträgt.



Service Normen

Unser Ersatzteillager wird Ihnen **50%** der Schrauben für Ihre gelieferten Fahrzeuge für die Umrüstung automatisch zusenden, weitere benötigte Teile bitten wir zu bestellen.

Garantieantrag

Die Kosten für diese Aktion bitten wir folgendermassen in Garantie einzureichen:

› Cost Code	23
› Aktions Nr.	121
› Defekt Teil	31.120112
› Defekt Code	01
› Operationscode	31.1201129
› Zeit	2 h

Diese Umrüstaktion bitten wir bis **31. Dezember 2004** abzuschliessen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.