



Technische Information

| Modell | Gruppe | Progressiv Nr. | Datum |
|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| <i>360modena 360spider</i> | 6 | 1841 | September 2010 |

Betreff: Vorderer unterer Querlenker

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass das im Betreff genannte Bauteil eingeführt wurde.

Falls der

vordere untere Querlenker Zeichn. Nr. 200939 (VERALTETE LÖSUNG)

ausgewechselt wird, muss der

vordere untere Querlenkers Zeichn. Nr. 200940 (**NEUE LÖSUNG**) bestellt werden.

Zusammen mit dem vorderen unteren Querlenker Zeichn. Nr. 200940 (**NEUE LÖSUNG**) MÜSSEN die

2 Abstandstücke Zeichn. Nr. 177661 (VERALTETE LÖSUNG)

durch die

2 Abstandstücke Zeichn. Nr. 193492 (**NEUE LÖSUNG**) ersetzt werden.

- ACHTUNG -

Der Austausch der vorderen unteren Querlenker muss paarweise erfolgen.

Bsp.: Wenn der vordere untere Querlenker Zeichn. Nr. 200939 (VERALTETE LÖSUNG) auf der linken Seite durch den vorderen unteren Querlenker Zeichn. Nr. 200940 (NEUE LÖSUNG**) ersetzt wird, MUSS man auch den vorderen unteren Querlenker auf der rechten Seite auswechseln.**

Beschreibung: Neuer vorderer unterer Querlenker.

Grund: Unterschiedliches Produktionsverfahren.

Normen Ersatzteile: Es werden nur die Komponenten der "**NEUEN LÖSUNG**" bearbeitet.

Wir danken für Ihre Mitarbeit.