



TECHNISCHE INFORMATION

| Modell | Gruppe | Nummer | Datum |
|----------------------|--------|--------|------------|
| 456-F355-F512 | .. | .. | 15.11.1994 |

Kupplungszyylinder (ET-Nr. 150067)

Da es zu Problemen am Anschlußstück des Kupplungszyylinder gekommen ist, wurde dieser in der Form modifiziert (siehe Abbildung).


Weiter ist dieses Anschlußstück nun im Ersatzteillager einzeln erhältlich, um im Schadensfalle nicht den ganzen Zylinder erneuern zu müssen.

Beim Austausch des Anschlusses (ET-Nr. **165032**) muß ebenfalls der Dichtring ET-Nr. **106625** ersetzt werden, welcher ebenfalls einzeln geliefert wird.

Momentan sind eine Menge Bestellung des kompletten Kupplungszyinders vorhanden.

Wir bitten um Überprüfung, ob der komplette Zylinder benötigt wird; im Falle, daß Sie nur den Anschluß benötigen, bitten wir um Stornierung der Bestellung und Abfrage des Anschlußstücks und des Dichtrings.

Anschlußstück NEU



Anschlußstück ALT

