



TECHNISCHE INFORMATION

Prog.-Nr.
685

Modell

Gruppe

Nummer

Datum

F355

3

2


07.02.1995

Hitzeschutzbleche

Ab Fahrzeug mit Motor-Nr. 38804 (Chassis-Nr. 101 484) wurde begonnen Hitzeschutzbleche (164486 rechts, 164487 links) zu montieren. Dies zum Schutz der Antriebswellenmanschetten vor Hitze.

Nachstehend die ET-Nummern der benötigten Ersatzteile.

Nr.	ET-Nummer	Menge	Bezeichnung
1	164 480	2	Halter für Hitzeschutzblech
2	164 481	1	Hitzeschutzblech rechts
2	164 482	1	Hitzeschutzblech links
3	126 40 624	4	Unterlagscheibe
4	127 494	4	Sicherungsring
5	107 25 914	4	Mutter



Folgendermaßen bitten wir die Umrüstung über Garantie (innerhalb 1995) einzureichen:

Cost-Code

23

Aktions-Nr.

20

Fehlercode

1835.01

Arbeitszeit

0,3 Stunden