

**430**
SCUDERIA

Aktion Nr.	Gruppe	Progressiv Nr.
284	9	1639/A

**Diese Technische Information
ANNULLIERT und ERSETZT die vorige mit selbem Betreff**

**Nicht gültig für Fahrzeuge
USA und GD**


Betreff: **Austausch Befestigungsschrauben des unteren Grills in Heckstoßstange**

Wir möchten mitteilen, dass aufgrund einer eventuellen Nicht-Konformität der o.g. Komponente seitens unseres Zulieferers entschieden wurde, die Fahrzeuge 430 Scuderia von **Assembly Nr. 72116 bis Assembly Nr. 79703** zu aktualisieren.

Die auszuführende Arbeit besteht im **Austausch der 10 Befestigungsschrauben des unteren Grills der Heckstoßstange.**



Vorgehensweise

- › Das hintere Nummernschild demontieren, dann die **4 Schrauben austauschen** (Fig. 1), welche das Grill an der Stoßstange befestigen gegen die neuen konformen **Schrauben mit ET-Nr. 80818300.**




WICHTIG: Den Bereich der Schrauben akkurat reinigen von eventuellem Rost mit geeigneten und nicht aggressiven Produkten (z.B. Wasser mit Seifenreiniger).

- › Die **2 oberen rechten und linken Befestigungsschrauben** (Fig. 2 und 3) gegen die neuen konformen **Schrauben mit ET-Nr. 80818300 austauschen.**



- › Die 4 unteren rechten und linken Befestigungsschrauben (Fig. 4 und 5) gegen die neuen konformen Schrauben mit ET-Nr. 80818300 austauschen.



Normen Kundendienst

- › Das für diese Aktualisierung erforderliche Material bitten wir direkt beim Ersatzteillager zu bestellen.

Erforderliche Komponenten pro Fahrzeug:

- Kit Schrauben TSEI M 4x20 schwarz ET-Nr. 70001335 Anz. 1
(enthält 10 Schrauben TSEI M 4x20 schwarz, ET-Nr. 80818300)

- › Die Liste der von dieser Aktion betroffenen Fahrzeuge kann **direkt auf dem ModisCS Portal unter dem Menüpunkt "Umrüst- und Rückrufaktionen"** unter Eingabe der Aktions-Nummer abgerufen werden.

Stellung Garantieantrag:

Die Kosten für diese Arbeit bitten wir folgendermassen in Garantie einzureichen:

› Aktions-Nr.	284
› Cost Code	23
› Defekt Teil	910929
› Defekt Code	01
› Operationscode	9109299
› Zeit	0,2 h

Die in dieser Technischen Information beschriebenen Aktion bitten wir bis zum **30. Juni 2008** abzuschliessen.

Vielen Dank für Ihre Kooperation.