



## TECHNISCHE INFORMATION

Prog.-Nr.  
**659/A**

Modell

Gruppe

Nummer

Datum

**F355**

**1**

**8**

27.11.1995

**ANNULLIERT UND ERSETZT TI-NR. 659 VOM 31.10.1995**

### Zündkerzen F355

Wir möchten Sie informieren, daß um das Problem mit verschmutzten bzw. "nassen" Zündkerzen zu lösen, ab Motor-Nummer 40667 mit dem Einbau der Zündkerzen

**NGK PMR8A** (ET-Nummer **168325**)

begonnen wurde.

Diese Zündkerze wird verwendet bis die Tests einer noch weiter verbesserten im Januar 1996 abgeschlossen sind.

Diese neue Zündkerze wird sein:

**NGK PMR7A** (ET-Nummer **169483**)

Die Einführung dieser Zündkerze werden wir Ihnen gesondert mitteilen.

### Service-Normen:

- Die Zündkerzen **Champion RG2 PHP** (ET-Nummer **160513**) und **Champion RG4 PHP** <sup>355 für Note</sup> (ET-Nummer **167098**) dürfen nur noch für den F 40 verwendet werden.
- Für den F355 darf nur noch die Zündkerze **NGK PMR8A** verwendet werden.
- Bitte bedenken, daß der Elektrodenabstand 0,6 bis 0,7 mm betragen muß.