

Änderungsmitteilung Nr. 71

Datum : 21 - 11 - 1989

Betreff : **Hinteres Rohr mit losem Flansch vom Krümmer zum Auspuff.** Fahrzeugtyp : **328**

Änderungs-
beginn ab.

Modell	328					
Zone						
Fahrgestellnr.	81730					
Motornr.						
Getriebe nr.						

Beschreibung : Ab Fahrgestellnummer 81730 wird ein neues Verbindungsrohr mit losem Flansch ET-Nr. 140920 zwischen Krümmer und Auspuff montiert, dies erfolgt in Verbindung mit dem Teil 118157.
 Es wurde auch der Auspuff modifiziert, wobei die Anschlußbefestigung von 14 auf 22 mm tiefer gelegt wurde.
 Zur Kennzeichnung trägt der modifizierte Auspuff neben der ET-nr. auch ein *.

Grund : Korrekte Befestigung und Vibrationsminderung.

ALTE TEILE			NEUTEILE		
ref. abb	Zeichnung	Bezeichnung	ref. Abb	Zeichnung	Bezeichnung
	118158	Verbindungsrohr hinteres Auspuffkol- lektor- Auspufftopf		140920	Verbindungsrohr hinteres Auspuffkol- lektor- Auspufftopf
	118157	Verbindungsrohr vorderes Auspuffkol- lektor- Auspufftopf		118157	Verbindungsrohr vorderes Auspuffkol- lektor- Auspufftopf
	127942	Auspufftopf		127942	Auspufftopf

Ersatzteilverordnungen : 140920 Nur in Verbindung mit 118157 ohne Ersetzen des Auspufftopfes.

Ersatzteilkatalog : Cat 524/88 ;tav. 17

Ausgabe :

Anlage :