



Modell - Model

360modena - 360spider

**VERTRAULICH
CONFIDENTIAL**

Gruppe
Area

Progressiv Nr.
Progressive no.

Datum
Date


Juli 2003

1

1171

Hydraulischer Riemenspanner links

Bezug ET-Katalog: Tafel 6 - 360modena und 360spider - CD Ersatzteile Juli 2002



ALTE TEILE:

Ref. ET-Nr.	Bezeichnung	Anz.
24 185425	Riemenspanner links	1


NEUE TEILE:

Ref. ET-Nr.	Bezeichnung	Anz.
24 192920	Riemenspanner links	1


Wir möchten informieren, dass ab Motor-Nr. **75740** (Assembly Nr. **49957**) in der Produktion der neue Riemenspanner links ET-Nr. **192920** eingeführt wurde.

Diese neuen Riemenspanner sind im Ersatzteillager verfügbar.

Note: Wir möchten weiter mitteilen, dass evtl. Bestände des alten Riemenspanners ET-Nr. **185425 NICHT** mehr eingebaut werden dürfen.



ALT



NEU